

イーアツプ
IIAP

を活用した写真帳作成で、

データ入力、

事務所に戻ってからの


面倒な

写真の貼付けとは

さよならしてください。

それ、現場でできます。

IIAPで
自動作成
された
写真帳



簡易文字合成ソフト
イーアツプ
Instant Inspection App

IIAP

イーアツプでできること

- 現場でリアルタイムに異状の情報を映像に登録
- 写真撮影をすると自動で写真帳が作られる
- 既存の動画ファイルも異状登録や出力が可能！

操作は簡単3ステップ！

1 接続

現場で押込みカメラや管口カメラとIIAPを接続



2 編集

複雑な作業は一切なし！
簡単に直観的な操作性！



3 出力

ボタンひとつで動画と
写真帳を自動出力！



管内を撮影しながら異状内容をリアルタイムで映像に合成！写真帳も自動生成されるため、これまでの写真帳作成時間を大幅に削減することができます。また、録画動画にも異状内容の登録や出力をすることができます。

仕様

動作環境	Windows 10 64bit
推奨スペック	Core-i5 メモリ 8GB 以上
出力帳票	写真帳 (縦3枚、4枚)
動画ファイル	MP4、AVI、VOB、WMV、M2TS、AVC1、H264、MPEG、WMV3

映像に
文字を合成

現場で映像に文字を合成！
アナログ・デジタル対応

現場にしながら
写真帳作成

録画が終了した時点で
写真帳を自動生成


リアルタイムも
録画動画も！

リアルタイムだけでなく、
録画動画にも対応

管路情報を表示

異状内容を表示

サイドメニューから内容を選んで異状箇所をクリック！



撮影した写真は撮影位置にランク別で色分け

シンプルで直観的に操作できるボタン